論文 山間部に位置する早期劣化した道路橋床版の現状と剛性評価

牧 祐之*1・深田 宰史*2・鳥居 和之*3・小野 凌平*4

要旨:鉄筋コンクリート床版の早期劣化が確認された北陸地方の山間部に位置する橋梁に対して,コア採取 による劣化要因の分析,および,試験車を用いた載荷試験を行い,化学的および力学的特性を明らかにした。 偏光顕微鏡観察や圧縮試験の結果から,ゲルの充填や圧縮強度の低下など特徴的な状況が確認されたことか ら,当該床版での主要な劣化原因はASRであると推察した。また,コア採取によって得られた試験結果をも とにして,走行試験と数値解析結果と比較することにより,早期劣化した道路橋床版の載荷荷重と変位の関 係,および,対象橋梁における床版剛性を明らかにした。 キーワード:床版,変位,アルカリシリカ反応,荷重

1. はじめに

地方の橋梁では老朽化が進む一方で、人口減少による 税収の減少、少子高齢化による社会保障費拡充に伴う橋 梁の維持管理費の縮減の財政状況のなかで、5年に1回 の近接目視点検の義務化により、橋長2m以上の橋梁を 対象とした点検を順次行っているが、予算制約の中で補 修、補強まで計画的に実施できていないのが現状である。 また、点検が終了してもその橋梁の残存耐力をどのよう に評価すればよいのか検討できていないなかで、対症療 法的に補修を繰り返している状況にある。

そのような全国的な背景のもと,北陸地方では経年劣 化と違い,凍結防止剤による塩害,ASR および山間部の 凍害など,早期劣化を生じている橋梁¹⁾があり,これら の橋梁の剛性評価や耐荷力評価が喫緊の課題となってい る。塩害,ASR,凍害による損傷を受けた鉄筋コンクリ ート床版(以下,RC床版)を対象とした研究事例として, 三田村ら²⁾は,積雪寒冷地である北海道地方で凍害を受 けた RC 床版の破壊プロセスに着目し,凍結融解が疲労 寿命に与える影響を報告している。また,石川ら³⁾は, 北陸地方の高速道路で,疲労と凍結防止剤による塩害が 要因で取替えに至った RC 床版の損傷状況を報告してい る。さらに、前島ら やは、実物大に近い供試体を用いた 実験により、ASR の促進方法と RC 床版の疲労耐久性と の関係について報告している。このように早期劣化した RC 床版の疲労耐久性に着目した研究事例が多い。山間 部の国道では疲労の影響は小さいと考えられるが、重車 両の通行による影響を受けている可能性が大きい。早期 劣化、特に ASR 劣化を生じたコンクリートはヤング係数 が大きく低下することが明らかとなっているが、ASR 劣 化したコンクリート床版に大きなダメージを及ぼす常時 での重車両通過時における変形特性や剛性評価に着目し た研究は少ない。

そこで本研究では、ASR による劣化の疑いのある山間 部の橋梁群の中から、図-1に示すある鋼道路橋の RC 床 版を選定し、コア採取による各種の分析から劣化要因を 特定した。また、コアの分析結果は代表点での評価であ るため、版としての剛性を評価するために、大型試験車 を用いた載荷試験を行い、その試験結果をもとにして、 数値解析による結果と比較することにより、ASR が生じ た RC 床版の剛性を明らかにした。



*1 金沢大学大学院 自然科学研究科環境デザイン学専攻 博士後期課程 (学生会員)

*2 金沢大学 理工研究域環境デザイン学系教授 博士(工学) (正会員)

- *3 金沢大学 理工研究域環境デザイン学系教授 工博 (フェロー)
- *4 金沢大学 理工研究域環境デザイン学類 学士課程

2. 対象橋梁

山間部に位置し, RC 床版の早期劣化が見られる橋梁 群の中から,載荷試験の制約条件(変位計測方法や規制 条件など)を満足する対象橋梁を選定した(写真-1)。

対象橋梁は、山間部(標高 559m)の国道に位置する橋 長 36.0m,4 主桁を有する鋼単純合成桁橋(1973 年竣工, 供用後約 45 年経過)である。概要図を図-1 に示す。斜 角 60 度,縦断勾配が 2%あり、A1 側が低くなっている。 主桁間隔は 2.5m,標準断面の床版厚は 180mm である。 また、対象橋梁上を走行する交通量(小型車+大型車)お よび大型車混入率(H27 センサス)はそれぞれ 1,177 台 / 日および 20%となっており、交通量は非常に少なく、 疲労が劣化原因になることは考えにくい状況であった。



(a) 上面



(b)下面 写真-1 対象橋梁

3. 外観調査

外観調査の影響として、ジョイント近傍において何度 か補修されたと思われる舗装路面のパッチングの状況が 見られ(写真-2(a))、この写真以外に橋面上では何か所 かパッチングが確認された。また、そのジョイント近傍 のRC床版裏面(写真-2(b))では漏水が見られ、白色 の析出物(エフロレッセンスとASR ゲルが混在したも の)が多数確認された(H26 点検要領の損傷程度評価区 分:床版ひびわれ c、漏水・遊離石灰 d 相当)。また、支 間中央部付近のRC床版(写真-2(c))では、水掛かり 部と 0.1~0.2mm の 2 方向ひび割れが散見される状態で あった(損傷程度評価区分:床版ひびわれ c 相当)。さら に、橋面上の地覆部(写真-2(d))では、橋軸方向の水 平ひび割れが多数存在している状況であった。



(a) ジョイント近傍の舗装面



(b) ジョイント近傍のRC床版裏面



(c)支間中央部付近の RC 床版裏面



(d) 地覆部写真-2 劣化状況

4. コア採取による調査

4.1 調査概要

対象橋梁の床版コンクリートから貫通コア(¢ 55mm) を採取し、中性化深さ、圧縮・静弾性係数、含有塩分分 析を行った。

劣化状況が異なるコア試験結果を用いて床版剛性を 評価するため、コアの採取位置は、床版裏面からの漏水 の有無により、2箇所を選定した(図-4参照)。裏面に 水掛かりがあり、ひび割れと遊離石灰の析出が認められ る箇所を「漏水部」,水掛かりがない箇所を「乾燥部」と した。なお、乾燥部の床版厚は180mm、漏水部にあたる 床版端部は 190mm となっている。舗装厚はいずれも 50mm である。

漏水箇所から採取したコンクリートの偏光顕微鏡(単 ニコル)観察により,安山岩粒子からひび割れが進展し, ひび割れには ASR ゲルが充填していることが確認され た(写真-3四角枠)ことから,当該 RC 床版での主要 な劣化原因は ASR であると推察した。

4.2 圧縮・静弾性係数

乾燥部と漏水部の2箇所で採取したコアを用いて圧縮 試験を行うことにより,圧縮強度および静弾性係数を算 出した。その結果を表-1にまとめた。なお,乾燥部は ¢55mmの貫通コアを採取できたが,漏水部は床版内部 に水平ひび割れが発生していた。

これより, 圧縮強度については乾燥部に比べて漏水部 では3割程度低下していた。対象橋梁は合成桁橋であり, 竣工時の橋梁台帳より床版設計に用いている設計基準強 度は35.0N/mm²であることから,乾燥部,漏水部ともに 圧縮強度の低下が橋梁全体の耐荷力に影響を及ぼしてい ると推察される。



写真-3 偏光顕微鏡(単ニコル)観察により確認された安 山岩粒子と ASR ゲル(観察薄片 25mm×25mm,厚さ 20μm)

表-1 圧縮強度および静弾性係数

	乾燥部	漏水部
静弹性係数(kN/mm ²)	21.5	10.0
压縮強度(N/mm ²)	32.3	21.2

また,乾燥部と漏水部で弾性係数を比較すると漏水部 では乾燥部の半分程度に低下する結果であった。ASR に よる劣化では弾性係数の大幅な低下が指摘 ⁵されており, 対象橋梁の RC 床版でも確認された。

4.3 含有塩分分析

乾燥部と漏水部の含有塩分分析として、採取したコア を10mm ピッチでスライスしたあと、全塩化物イオン量 を電位差滴定法により求め、塩化物イオン濃度分布を図 -2 にまとめた。これより、乾燥部では塩化物イオン濃 度がほとんどゼロに近いが、漏水部では、下側鉄筋のか ぶり位置で 1.32kg/m³ となっており、下面側の濃度が高 い結果となった。また、コンクリート標準示方書による 鋼材腐食発生限界値(-3.0(W/C)+3.4)と比較しても発生 限界を上回ることはないと考えられる(推定水セメント 比 W/C:55~60%)。なお、コア抜き作業時に漏水部コア に接していた鉄筋の状態を確認したところ、鉄筋の腐食 は観察されなかった。

また、同図には中性化深さについても記載した。下面 側では乾燥部で1.3cm、漏水部で1.5cmであり、40年以 上経過した床版としては中性化が進んでいなかった。そ の理由としては、北陸地方の山間部では降雨や降雪の日 が多く、湿度が高い状態が続き、湿潤な環境が中性化の 進行を遅らせているものと考えられる。また、1970年代 に架設された橋梁では防水層がないため、その湿潤な環 境が ASR を継続的に進行させる原因になっており、結果 的に RC 床版の劣化を促進させたと推察される。



5. 試験車走行試験

5.1 試験概要

コア採取による結果は、代表点での評価であるため、 対象橋梁のRC床版の版としての剛性を評価することを 目的として、既知荷重の試験車を用いた走行試験を行い、 RC床版の静的な変位を確認することにした。

試験車両は、図-3に示す総重量約245kNのリーフサ スペンションを有する3軸トラックを用いた。試験車の 各寸法を同図に付記した(試験に用いた車両はユニック 車であるが、寸法図は平ボディ車として記載した)。ま た、工場に設置してある車両重量計の上に積載有無の状 態で車両の各軸を1軸ずつ順番に載荷させることによ り、各軸における重量を求め、表-2にまとめた。

試験車走行試験における測点配置を図-4 に示す。図 中に二重丸で示したものが床版変位と主桁変位を計測し た箇所であり,写真-4 に示すように計測した。床版変 位は主桁間(位置:上フランジ直下)に両端ピンの不動 梁を設置し,その梁を不動点とした床版との相対変位を



図-3 試験車両の寸法(単位:mm)

表一2 軸 車計測の結果(単位:KN)		
	無積載時	積載時
前輪	64.14	70.41
後輪 前軸	39.79	84.67
後輪 後軸	37.30	84.33
総重量	141.2	239.4

計測した(写真-4(a))。また,その不動梁から地面にス チール製の伸縮棒を下げ,それを使用して地面との変位 を計測した(写真-4(b))。なお,床版変位および主桁変 位は,それぞれ CDP-10 および CDP-25(東京測器製)に て計測した。床版変位と主桁変位を計測した箇所の劣化 状況は,いずれも水掛かりしている状況であった。

試験車走行試験では,試験車が20km/h,40km/h,60km/h でそれぞれの方向を走行したときの各測点における変位 やひずみを計測した。なお,走行試験は片側車線を規制 しながら行ったため,輪荷重が必ずしも床版支間中央に 載荷できる状況ではなかった。



(a) 床版変位



(b) 主桁変位(床版変位計測で固定している不動梁からスチール製の伸縮棒を垂らして主桁変位を計測) 写真-4 床版変位と主桁変位の計測方法



5.2 走行試験による変位応答

試験車が約 20km/h で下流側車線(A2 から A1 方向) を走行したときの 1/4 点における主桁変位と床版変位を 図-5 に示す。なお、20km/h でも動的な成分が見られる ため、主桁変位については、車両のばね上 3Hz 付近の振 動を除去するために 2.0Hz のローパスフィルタを施し、 ばね下振動 10-20Hz が卓越する床版変位については、移 動平均(3.5Hz 相当のローパスフィルタ)によるフィル タ処理を施した。

これより, 主桁変位は一つの大きな山型の波形となり, その最大値はフィルタ処理により 3mm 程度であった。 一方, 床版変位については, 前輪と後輪2軸(後輪前軸 と後輪後軸)分の大きな二つの山型の波形が確認できる。 後輪側の最大変位は 0.25mm であった。

床版変位は、観測点の概ね前後2パネル分の範囲で変 位が生じており、後輪2軸分が観測点上を通過したとき に床版変位(フィルタ処理後)の最大が生じており、床 版変位に大きな影響を与えているのは、後輪2軸分の荷 重であることがわかる。



6. 数値解析によるパラメトリック解析

6.1 解析モデル

対象橋梁の床版剛性を解析的に同定するため,汎用線 形および非線形構造解析システム DIANA 10.1 を用いた 数値解析を行った。図-6 に解析モデルを示す。解析モ デルでは,実際の走行車線に応じた荷重載荷状態を実験 と解析により比較するため,床版変位を計測した断面を 含む対傾構間をモデル化した。また,荷重載荷位置は, 試験車の車両走行位置からモデル化した。なお,主桁お よび補剛材を4節点シェル要素,対傾構および横構を梁 要素,床版,舗装および地覆は8節点ソリッド要素,鉄 筋は埋め込み鉄筋要素としてモデル化し,橋軸方向の境 界条件として,対称条件を適用した。本解析では弾性計 算のみとし,コンクリートの弾性係数は後述する4つの ケースで解析を行った。



6.2 試験車走行による結果と解析結果の比較

対象橋梁のRC床版の版としての剛性を評価するため, 既知荷重の試験車を用いた走行試験によって得られた 床版変位と数値解析による結果を比較することにした。 図-7(a)および図-7(b)に示したものは,それぞれ下流 側車線の1/4点と上流側車線の5/8点における試験と解 析の載荷荷重と床版変位との関係である。1/4点付近は 水掛かりがあるものの乾燥部の状態に近く,5/8点付近 は遊離石灰が生じている箇所もあり,漏水部に近い状態 であった。ここで,載荷荷重とは図-5(b)に示したよう に,床版変位に影響を及ぼしている2つの変位のピーク 値のうち,3軸の大型車両の場合,後輪2軸分の4車輪 合計の荷重(169kN)を示している。

また,解析ではコンクリートの弾性係数として,竣工 図書から得られる設計基準強度 35N/mm²の弾性係数を 健全時とした 29.5kN/mm²,弾性係数比 n=15 の場合とし た 13.3kN/mm², コア採取による試験結果として 21.5kN/mm²(乾燥部),10.0kN/mm²(漏水部)を用いた 解析を行い,その結果を付記した。試験走行による結果 については,各走行速度で走行した場合の床版変位波形 には動的な成分が含まれ,その影響で評価にばらつきが 生じたため,移動平均によるフィルタ(3.5Hz 相当のロ ーパスフィルタ)を施して準静的な成分の最大値で評価 した。

これより、どちらの測点においても計測結果に若干の ばらつきがみられるものの、フィルタ処理を施すことで 試験車両の走行速度の影響は少ないことがわかる。また、 数値解析による結果と比較すると、乾燥部の状態に近い 下流側車線の1/4点では、試験車走行による結果は、採 取したコアから得られた弾性係数の範囲に概ね分布し ていたが、漏水部の状態に近い上流側車線の5/8点では、 床版変位が大きく、漏水部採取コアから得られた弾性係 数(10.0kN/mm²)に近い結果が得られた。このことから, コア分析結果は、代表点での評価となるが、走行試験と 数値解析との比較より、RC 床版の版としての剛性は、 採取コアの試験結果に相当していることがわかった。床 版変位の計測技術には非接触で高精度な機器が開発さ れており、それらの技術を用いることにより、床版変位 による剛性評価が維持管理において有効な評価指標と なり得ると考える。



図-7 試験と解析における載荷荷重と床版変位の関係

7. まとめ

本研究では、北陸地方で早期劣化が確認された山間部 の橋梁群の中から、ある鋼道路橋の RC 床版を選定し、 その橋梁において、コア採取による劣化要因の分析、試 験車を用いた載荷試験を行った。また、数値解析と試験 結果と比較することにより、現状での RC 床版の剛性を 明らかにした。

本研究より明らかになった知見は以下の通りである。

(1) RC 床版から採取したコンクリートの偏光顕微鏡観察 により、安山岩粒子からひび割れが進展し、ひび割れ には ASR ゲルが充填していることが確認されたこと から、当該 RC 床版での主要な劣化原因は ASR であ ると推察した。また、塩化物イオン濃度の分布を調べ た結果,漏水部では鋼材の腐食発生限界を超えてお らず,鉄筋の腐食も確認されなかった。

- (2) RC 床版から採取したコアの力学的な特性を調べた結果, 圧縮強度については乾燥部に比べて漏水部では3 割程度低下し, 弾性係数については漏水部では乾燥 部の半分程度になっていた。
- (3) 試験車走行試験による荷重と床版変位計測の結果, 対象とした床版に影響を及ぼす載荷荷重と変位の関係について明らかにし,解析値と比較をすることで 対象床版の剛性を評価できた。
- (4) 試験車走行による結果は、採取コアから得られた弾 性係数の範囲に概ね分布しており、高精度な計測技 術と組み合わせることにより、床版変位による剛性 評価が維持管理において有効な評価指標となり得る と考える。

謝辞

本研究は,試験車走行試験など力学試験においては, 科学研究費助成事業(課題番号16K06463)の助成を受け て研究を行いました。また,化学的な分析においては, 内閣府・科学技術振興機構による戦略的イノベーション 創造プログラム,インフラ維持管理・更新・マネジメン ト技術における「コンクリート橋の早期劣化機構の解明 と材料・構造性能評価に基づくトータルマネジメントシ ステムの開発」(研究責任者:鳥居和之教授)の支援を受 けて行いました。ここに記して謝意を表します。

参考文献

- 鳥居和之,大代武志,山戸博晃,平野貴宣:石川県の 反応性骨材とASR 劣化構造物のデータベース化,コ ンクリート工学年次論文集, Vol.30, No.1, pp.1017-1022, 2008.7.
- 三田村裕,佐藤京,本田幸一,松井繁之:道路橋 RC 床版上面の凍害劣化と疲労寿命への影響,構造工学 論文集, Vol.55A, pp.1420-1431, 2009.3.
- 石川裕一,足立嘉文,青山實伸,長井正嗣:疲労と凍 結防止剤による塩害を受けた鋼橋 RC 床版の特徴と 健全度評価に関する研究,構造工学論文集,Vol.57A, pp.1263-1272, 2011.3.
- 前島拓,子田康弘,岩城一郎,内藤英樹,岸良竜,鈴 木康範,大田孝二,鈴木基行:アルカリシリカ反応が 道路橋 RC 床版の耐疲労性に及ぼす影響,土木学会論 文集 E2, Vol.72, No.2, pp.126-145, 2016.
- 5) 久保善司,上田隆雄,黒田保,野村倫一:アルカリ骨 材反応による膨張がコンクリートの力学的性能に与 える影響,コンクリート工学年次論文集,Vol.28, No.1, pp.1691-1696, 2006.7.