# 論文 プレストレストコンクリート桁に対するコアによる ASR 劣化度診断

杉浦 尚樹\*1・小林 和弘\*2・深田 宰史\*3・鳥居 和之\*4

要旨:本研究では、プレストレストコンクリート(PC)桁のアルカリシリカ反応(ASR)によるひび割れの 発生に及ぼすフライアッシュ混入の影響について調べる研究の一環として、PC桁の各部位から多数のコアを 採取し、PC桁の膨張率とコアの圧縮強度や静弾性係数、超音波伝播速度との関係について検討した。本研究 の結果より、PC桁からのコアの採取位置、すなわちPC桁の中央部と端部、橋軸(プレストレス)方向とそ の直角方向の相違による、ASRを生じたコンクリートの膨張・ひび割れ発生の異方性が明らかになり、PC 桁のASR劣化度診断におけるコアの圧縮強度や静弾性係数などの評価手法を提案できた。 キーワード: PC・JIS桁、フライアッシュコンクリート、コア、ASR、診断、偏光顕微鏡観察

# 1. はじめに

PC 桁の ASR 抑制対策に関しては、高強度コンクリー トのため単位セメント量が多くなるので、現在のセメン トのアルカリ量(0.6%)でもコンクリートのアルカリ総 量を 3kg/m<sup>3</sup>以下に抑えることが難しい場合がある<sup>1)</sup>。ま た、プレテンション桁などではプレストレス導入のため に初期強度が必要であり、これまで混合セメントの使用 は容易でないとされていたが、北陸地方では高品質フラ イアッシュ(分級フライアッシュ)の供給体制が整って きたため,工場製作の PC 桁や PC 床版への実用化が始ま っている<sup>2)</sup>。その背景の1つとしては、現行の骨材の化 学法 (JISA1145) にて「無害」と判定され、かつコンク リートのアルカリ総量が 3kg/m<sup>3</sup>以下の場合でも ASR が 実際に発生しているものがあることを指摘できる。さら に、北陸地方の骨材事情に配慮すると、骨材の ASR 判定 結果に関係なく、フライアッシュコンクリートを標準化 し、地域的な実装を図ることの方が得策であると考えら れる。

ASR が発生した PC 桁では,写真-1 に示すように, 使用・環境条件(温度,日射,雨かかりなど)とコンク リートの配合条件(反応性骨材の種類,アルカリ量など) の影響を受け,PC 鋼材に沿った顕著なひび割れと変形が 観察される。このように PC 桁では,PC 鋼材による拘束 を反映した形でひび割れが発生するのが特徴であり,ま た,PC 桁のコアによる調査・診断時にはプレストレス方 向とそれに直交する方向で工学的性質が相違することに 注意すべきであると指摘されている<sup>3)</sup>。実際の調査点検 時には,コアは端部の側面方向からしか採取できないが, このコアの試験値からは PC 桁の耐荷性や剛性を正確に 推定できないと考えられる。一方,ASR が発生した PC・



写真-1 ASRが発生したPCホロー桁のひび割れ(底面)

JIS 桁の載荷試験では、フライアッシュを 15%混入した PC 桁は早強セメント単味のものと比較して ASR がごく 軽微に抑えられ、PC 桁の耐荷力および剛性ともに全く低 下していないことを別途確認している。

そこで本研究では、PC 桁に発生した ASR 劣化に及ぼ すフライアッシュ混入の影響を調べる研究の一環として、 PC 桁の橋軸 (プレストレス) 方向とその直角方向の各部 位から多数のコアを採取し、コアの圧縮強度や静弾性係 数などの工学的諸性質の変化を実験的に検討している。

# 2. 実験概要

# 2.1 PC 桁の形状とコンクリートの配合

(1) PC 桁の形状と暴露条件

PC・JIS 桁 (JIS A 5373-AS09 桁)の形状および寸法を図 -1に示す。JIS 桁は、断面 W640/700mm×H450mm、長 さ9600 mmの梁部材に1S12.7のPC 鋼材を上縁側に4本、 下縁側に12本をそれぞれ配置している。配筋はスターラ ップとして SD295A-D10を 200mm 間隔で配置している。 PC 桁は、打設後に蒸気養生(温度 50℃)を実施し、打 設後14時間経過後に、プレテンション方式にてプレスト

\*1 金沢大学大学院 自然科学研究科環境デザイン学専攻 (学生会員)
\*2(株) ピーエス三菱 名古屋支店金沢営業所 (正会員)
\*3 金沢大学 理工研究域環境デザイン学系 博(工) 准教授 (正会員)
\*4 金沢大学 理工研究域環境デザイン学系 工博 教授 (フェロー会員)



	W/B (%)	s/a (%)	単位量(kg/m <sup>3</sup> )						. *1	*2
配合名			W	В		ç	G	N <sub>2</sub> C1	$SP^{-1}$	$AE^{2}$
				С	FA	3	U	INACI	(B~70)	( <b>D</b> ~707
Н	38.7	46.3	150	388	—	822	955	25.5	1.00	0.006
FA	34.8	44.6	150	366	65	770	955	25.5	1.20	0.02

表-1 PC 桁に使用したコンクリートの配合

\*1 SP:高性能減水剤(ナフタリンスルホン酸塩),\*2 AE:AE剤(ヴィンソルレジン)

レス(導入直後の PC 鋼材の応力:1271 N/mm<sup>2</sup>)を導入 した。その後,約1週間屋内にて湿潤養生を実施した。 初期養生終了後,金沢大学の構内の日当たりの良い場所 に約1年間半,屋外暴露した。PC 桁の屋外暴露試験の外 観を写真-2 に示す。

(2) コンクリートの配合と反応性骨材の特徴

使用セメントは早強ポルトランドセメント(密度: 3.14g/cm<sup>3</sup>,比表面積:4510cm<sup>2</sup>/g,記号H)であり,フラ イアッシュ(七尾大田石炭火力発電所産,密度:2.43g/cm<sup>3</sup>, 比表面積: 4500cm<sup>2</sup>/g,強熱減量値:2.0%,記号FA)は 分級されたものを使用した。反応性骨材は,北陸地方で 最も反応性が高いとされている,常願寺川産の川砂(表 乾密度:2.61g/cm<sup>3</sup>)および川砂利(表乾密度:2.61g/cm<sup>3</sup>) (化学法(JIS A 1145):「無害でない」,モルタルバー法 (JIS A 1146):「無害でない」)をともに使用した。両骨 材に約30%含有されている安山岩の主要な反応性鉱物は クリストバライトおよびオパールであり,川砂および川

砂利はほぼ同様な反応性を示すことが知られている<sup>4)</sup>。 PC 桁に使用したコンクリートの配合を表-1に示す。コ ンクリートの設計基準強度は 50N/mm<sup>2</sup>であり,早強単味

(H 試験体) とフライアッシュ 15%混入(FA 試験体) の2種類である。骨材の ASR 膨張を早期に発生させる目 的で,コンクリートにはアルカリ(NaCl)を等価 Na<sub>2</sub>O 量で13 kg/m<sup>3</sup>添加した。なお,セメントおよびフライア ッシュのアルカリ量は考慮していない。

# 2.2 試験方法

## (1) PC 桁の膨張率と ASR 劣化状況の測定

約1年間半の暴露を行った PC 桁の ASR 劣化の進行過 程を,コンクリートの膨張率,超音波伝播速度およびそ り量を計測することで追跡した。なお,コンクリートの 膨張率は,PC 桁試験体の端部と支間中央について,上面,



写真-2 PC 桁の暴露状況



側面および下面の橋軸方向および軸直角方向にて計測した。コンクリートの膨張率は,計測位置に貼り付けたゲ



ージチップ間(基長:100mm)の変化より求めた。また, 超音波伝播速度の計測は,試験体側面の膨張率の計測位 置とほぼ同様の位置にて実施した。また,そり量は桁下 面の両端部間にて計測した。

# (2) コアによる力学的性質の測定と偏光顕微鏡による ASR 劣化度の判定

PC 桁は載荷試験後にワイヤソーにより,各桁を 3150mm+3300mm+3150mmの3等分に切断した。そし て,その切断面および側面よりコンクリートコア(直径: 55mm,長さ:110mm)を採取した。PC桁のコア採取の 位置を図-2 に示す。コアの力学的性質の測定項目は圧 縮強度,静弾性係数および超音波伝播速度である。また, コアの膨張性とASR 劣化度との関係を1N・NaOH溶液 浸漬法により検討した。さらに、ゲルフルオレッセンス 法<sup>5)</sup>で試験体のASR ゲルの生成状況(UV灯下での黄緑 色域)を観察した。また、コアの薄片研磨試料(厚さ: 20 μm)の偏光顕微鏡観察により、コア試験体の表面部 および内部での骨材の反応状況と微細なひび割れの発生 状況を調べた。

# 3. PC 桁の膨張率とひび割れ, 骨材の反応状況

# 3.1 PC 桁の膨張率

PC 桁の膨張率の経時変化を図-3 および図-4 に示す。 図-3 は橋軸方向, 図-4 は軸直角方向の膨張率をそれぞ れ示している。また, H 試験体での膨張率は,下面<側 面<上面の順番で,また中央部≦端部の順番で大きくな った。また,FA 試験体はすべての部位にてコンクリート の膨張率が大きく低減されていた。H 試験体(上面)で の測定方向(橋軸方向とその直角方向)の相違に関して は,直角方向の膨張率が 0.35%以上に対して,橋軸方向 の膨張率は 0.04%以下となり,PC 桁の膨張率と橋軸方向 のひび割れ発生に関係が認められた。一方,PC 鋼材によ るプレストレスが作用しない桁端部は亀甲状(ランダム) のひび割れが発生していた。

# 3.2 PC 桁のひび割れと骨材の ASR 反応性



図-4 PC 桁の膨張率の経時変化(軸直角方向)



写真-3 H試験体の切断面



(a) 白色灯下
 (b) UV 灯下
 写真-4 ゲルフルオレッセンス法による
 コア(H試験体)の観察結果

H 試験体 (ASR 劣化度:大) は暴露開始後2ヶ月で, すでに上面に橋軸方向のひび割れが発生し,2夏目に入 るとひび割れの長さおよび本数ともに増加した。一方, FA 試験体 (ASR 劣化度:ごく軽微)は2夏目に入り軽 微なひび割れ(ヘアークラック)が観察された。

ワイヤソーで切断した H 試験体と FA 試験体 (暴露 1 年間半)の切断面のひび割れと骨材周囲の ASR ゲルの生 成状況を観察した。H 試験体の切断面の観察結果を写真 -3 に示す。H 試験体の切断面は水あめ状の ASR ゲルが 滲み出ており,全体が濡れ色を呈しているのが観察され た。また,H 試験体のひび割れは,表面部の巨視的なひ び割れ(幅 0.5~1.0mm,表面から 5mm~20mm の深さ) と鉄筋で拘束された微細な内部ひび割れ(目視観察不可) に識別できた。すなわち,H 試験体の表面部には大きな 幅のひび割れが多数発生しているが,それらはすべてか



写真-5 コア薄片の偏光顕微鏡による観察結果

ぶり部分に留まっていた。

ゲルフルオレッセンス法によるコア(H試験体)の観 察結果を**写真-4**に示す。H試験体は安山岩粒子の周囲 にASRゲルの発生が確認された。それに対して,FA試 験体は蛍光発色が全く観察されなかった。

H 試験体および FA 試験体の偏光顕微鏡による観察結 果を写真-5 に示す。ASR によるひび割れ発生状況に関 して,H 試験体は,川砂および川砂利中の安山岩粒子が ともによく反応しており,骨材の割れと骨材界面から微 細なひび割れ(幅 0.02mm 程度)が多数発生していた。 それに対して,FA 試験体は,川砂中の安山岩粒子のみが わずかに反応しているだけで,内部は ASR の痕跡が観察 されなかった。さらに,両試験体の表面部(20 mm 程度) は ASR ゲルの生成そのものが観察されなかった。コンク リートの表面部は,乾燥と湿潤との繰り返しによるアル カリの流出と固定化により ASR が抑制されたものと推 察された<sup>4</sup>。

# 4. コアの膨張率と力学的諸性質

#### 4.1 コアの膨張率

コアの膨張率(1N・NaOH 溶液浸漬法)を図-5に示 す。常願寺川産骨材を使用した本試験体では,暴露1年 間半において未反応の安山岩粒子が存在しているので, 1N・NaOH 溶液浸漬直後から H 試験体は 0.5%程度の大 きな膨張が発生した。この値は ASTM C1260の基準(浸 漬2週で 0.2%以上のものを「有害」とする)に従うと, H 試験体および FA 試験体ともに「有害」と判定された。 また,H 試験体の軸直角方向の膨張率は,橋軸方向より もかなり大きくなった。この結果は,コアの採取方向に よる微細なひび割れの発生程度の相違,すなわち試験時 の NaOH 溶液浸透度が影響していると考えられる。ASR が発生する細孔溶液の OHイオン濃度の閥値に関しては, 鍵本ら<sup>の</sup>は安山岩骨材に対して 0.3 N としており,また 川端ら<sup>7)</sup>は NaCl に起因する細孔溶液の OHイオン濃度



図-5 1N・NaOH 溶液浸漬試験におけるコアの膨張率

を 0.7N と推定している。したがって、1N・NaOH 溶液 が試験体に浸透する段階で、未反応の安山岩が新たに ASR を発生しているものと推察できる。本試験法(通称、 カナダ法)によるコアの ASR 劣化度診断の際には、この ことに十分注意することが必要である。その一方で、FA 試験体は ASR 発生がごく軽微であったため、アルカリ溶 液の浸透が抑制されているとともに、さらにポゾラン反 応の過程で生成した低 C/S 比の C-S-H のアルカリ吸着の 効果が加わったので、H 試験体と比較してコアの膨張率 が全体的に低減されていた。

#### 4.2 コアの圧縮強度と静弾性係数,超音波伝播速度

コアの圧縮強度と静弾性係数,超音波伝播速度の測定 値(試験体3個の平均値)を表-2に示す。コアの圧縮 強度は,PC桁のコンクリートの膨張率が大きくなるほど 低下した。すなわち,ASRが発生したPC桁では,PC鋼 材の拘束力の相違により,橋軸(プレストレス)方向に 対してその直角方向は圧縮強度が低下し,またその影響 が端部よりも中央部に大きく現れていた。また,同一断 面内の上部と下部の圧縮強度に関しては,同様にPC鋼 材の拘束力の相違により下部の圧縮強度が上部よりも大 きいという結果になった。

コア採取位置			圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )		静弹性係数(kN/mm <sup>2</sup> )		超音波伝播速度(m/s)	
			Н	FA	Н	FA	Н	FA
端部	橋軸	上部	49.9	79.4	16.8	28.9	3870	4310
		下部	53.3	102.2	20.9	36.5	3990	4560
	軸直角	上部	62.0	94.5	19.2	34.2	3970	4530
		下部	69.4	103.2	18.2	38.4	3880	4790
中央部	橋軸	上部	68.0	102.0	24.2	41.1	4130	4770
		下部	75.7	89.5	27.8	42.9	4170	4800
	軸直角	上部	43.4	109.1	14.5	36.8	3820	4620
		下部	58.5	111.4	18.9	39.3	3900	4780

表-2 コアの圧縮強度と静弾性係数,超音波伝播速度の測定値(試験体3個の平均値)

コアの圧縮強度と静弾性係数/圧縮強度の関係を図-6 に示す。両者の関係を示した本図では、測定点が健全な コンクリートを示す曲線<sup>8</sup>から原点に近づくにつれて ASR 劣化度が顕著であることが知られている。ASR がご く軽微である FA 試験体は, 圧縮強度と静弾性係数/圧縮 強度の関係が健全なものの値とほぼ一致している。その 一方,H試験体は曲線から原点方向に離れた位置に分布 している。これは ASR により発生した微細ひび割れや骨 材界面の剥離の影響が圧縮強度および静弾性係数の低下 により反映されるものであると考えられる。コアの圧縮 強度と超音波伝播速度の関係を図-7,コアの静弾性係数 と超音波伝播速度の関係を図-8 にそれぞれ示す。超音 波伝搬速度は、現場計測が容易であるので、PC桁の健全 度の確認に使用されている。図-7および図-8に示すよ うに、コアの圧縮強度と静弾性係数は ASR の進行にとも ない直線的に低下する傾向があり、両者は超音波伝播速 度に対してほぼ同様な比例関係が認められる。

## 4.3 コアによる ASR 劣化度診断

曲げ載荷試験における PC 桁の終局荷重と初期曲げ剛 性(100 kN)の結果を表-3 に示す。H 試験体および FA 試験体ともに破壊形態は圧縮破壊であった。FA 試験体 (ASR 劣化程度:ごく軽微)は、非反応性骨材を使用し たH試験体およびFA試験体とほぼ同一の荷重-変位曲線 <sup>2)</sup>が得られた。また,FA 試験体の表面には微細なひび割 れ(0.1mm 以下)が発生していたが、この程度の ASR ひび割れであれば PC 桁の耐荷性および剛性に全く影響 しないと考えられる。それに対して、H 試験体(ASR 劣 化程度:大)は、上面および側面部橋軸方向にひび割れ が発生し、ひび割れ幅が最大1mmに達していた。この ような場合には、上記の健全な試験体と比較して PC 桁 の終局荷重で 5%、曲げ剛性で 10%の低下がそれぞれ確 認された。これらの試験結果の比較より、コアの圧縮強 度および静弾性係数,超音波伝搬速度との対応関係を検 討する際には、(1)中央部の橋軸(プレストレス)直角 方向から採取したコアの圧縮強度は橋軸(プレストレス) 方向(破壊荷重の推定に必要)よりも約30%減少してい



図-6 コアの圧縮強度と静弾性係数/圧縮強度の関係







図-8 コアの静弾性係数と超音波伝播速度の関係

試験体	ASR劣化度	終局荷重 (kN)	初期曲げ剛性 (kN/mm)
Н	大	312	10.9
FA	ごく軽微	330	12.5

表-3 PC 桁の曲げ載荷試験の結果

ること,また中央部と端部で比較した場合,一部の測定 結果を除いて端部の圧縮強度が減少していること(2)さ らに,コア採取時の水や応力解放により圧縮強度や静弾 性係数などが減少する可能性があること,の2点に注意 を払う必要がある。このため,ASRが発生したPC桁の 耐荷性や補強を検討する際には,コアの測定値をそのま ま使用するのではなく,プレストレスによる拘束度に応 じて適切な補正を行うことが必要になる。さらに,PC 橋梁では,写真-6に示すように,上部と下部との膨張挙 動の相違が大きな変形(上ぞり)を誘発し,これに起因 する損傷が新たに発生する可能性がある。したがって, PC 橋梁での点検時には,桁端部の局部的な破壊やPC 鋼 材定着部の抜け出しなどによる損傷も同時に確認してお くことが望ましい。

# 5. まとめ

本研究は,ASR 劣化を生じた PC・JIS 桁試験体から多 数のコアを採取し,コアの採取位置と方向による圧縮強 度,静弾性係数,超音波伝搬速度の変化について検討し たものである。

本研究より得られた主要な結果をまとめると,以下の ようである。

- (1) H 試験体は川砂および川砂利中の安山岩粒子がと もによく反応しているのに対して, FA 試験体は川 砂中の安山岩粒子のみがわずかに反応していた。
- (2) H 試験体では、コアの促進膨張試験(1N・NaOH 溶 液浸漬)において、未反応の安山岩粒子に新たな ASR が発生し大きな膨張が発生していたが、FA 試 験体ではコアの膨張率が全体的に低減されていた。
- (3) ASR が発生した PC 桁では, PC 鋼材による拘束力の相違により,中央部の下部の橋軸(プレストレス)方向の圧縮強度が最も大きくなった。
- (4) コアの圧縮強度と静弾性係数および超音波伝搬速 度との間には明確な比例関係が認められた。
- (5) ASR が発生した PC 桁の耐荷性や補強を検討する際 には、コアの測定値をそのまま使用するのではなく、 プレストレスによる拘束度に応じた適切な補正を 行う必要がある。

#### 謝辞

本研究は,戦略的イノベーション創造プログラム (研



写真-6 ASR による変形により PC 桁の端部に発生 したひび割れ(定着体の破壊)

究開発課題:コンクリート橋の早期劣化機構の解明と材料・構造性能評価に基づくトータルマネジメントシステムの開発,研究責任者:鳥居和之)の研究開発の一環として実施したものであり,関係各位に深く感謝します。

#### 参考文献

- 菊地弘紀、山戸博晃、広野真一、鳥居和之:細・粗 骨材の組み合わせの組成ペシマム現象による ASR 劣化事例の検証、コンクリート工学年次論文集, Vol.38, No.1, pp.1041-1046, 2016.
- 山村智,桜田道博,小林和弘,鳥居和之:フライア ッシュコンクリートのPC橋梁への適用に関する実 用化研究,プレストレストコンクリート,Vol.57, No.5, pp.46-53, 2015.
- 3) 國富康志,石井豪,辛軍青,鳥居和之:ASR 促進 暴露試験による高炉スラグ微粉末を用いた PC 梁の 耐荷力特性,プレストレストコンクリート, Vol.57, No.3, pp.68-74, 2015.
- 川村満紀:現場技術者のための ASR 対策ノート, 星雲社, pp.36-54, 2010.
- 5) 参納千夏男,丸山達也,山戸博晃,鳥居和之:ゲル フルオレッセンス法による ASR 簡易診断手法の開 発,コンクリート工学年次論文集, Vol.35, No.1, pp.973-978, 2013.
- 6) 鍵本広之,佐藤道生,川村満紀:2,3の異なる反応性骨材を用いたモルタルの細孔溶液の限界 OH イオン濃度,コンクリート工学年次論文集,Vol.23, No.2, pp.589-594, 2001.
- 川端雄一郎、山田一夫、松下博道:セメント系材料 により生成される水和物の相組成と ASR 抑制効果 の関係、土木学会論文集 E2, Vol.69, No.4, pp.402-420, 2013.
- 小林一輔,森弥広,野村謙二: 圧縮載荷試験による アルカリ骨材反応の診断方法,土木学会論文集, No.460, pp.151-154, 1993.