論文 段落し部を有する橋脚の曲げ損傷に関する解析的検討

黒田 雅裕^{*1}・幸左 賢二^{*2}・清水 英樹^{*3}・西岡 勉^{*4}

要旨:兵庫県南部地震により橋軸直角方向に曲げ損傷した実橋脚 46 基に対し,実損傷位置の耐力比を用いて 損傷位置の評価を行った。その結果,耐力比 1.2 以上は全て基部損傷を主とした橋脚が分布し,耐力比 1.0 以 下は全て段落し部損傷となったが,46 基のうち段落し部損傷した橋脚 4 基のみ耐力比が 1.0 を超え,評価と 基部・断落し部での実損傷が逆転する結果となった。そこで,動的挙動が損傷位置に与える影響を確認する ため,段落し部損傷の代表橋脚に対し,Pushover 解析,動的解析を行った。その結果,設計耐力比が 1.0~1.2 の遷移領域では,主に地震波入力の影響と減衰の影響を考慮する必要があり,地震動が作用することで耐力 比が最大 0.05 低下すること,減衰の影響で橋脚に作用するモーメントが 10%程度減少することを確認した。 キーワード:耐力比,段落し,曲げ損傷,損傷位置,地震被害,動的解析,

1. はじめに

1995年に発生した兵庫県南部地震では,200基を超えるコンクリート橋脚の倒壊や破壊に至る損傷が発生し, その多くが段落し部の損傷に起因するものであった¹⁾。

段落し部を有する橋脚の損傷位置の判定には,一般に は基部,段落し部の耐力比が用いられている。著者らは 過去の研究において,曲げ損傷した23基の実験供試体に ついて損傷位置の分析を行い,その結果から,実損傷位 置の曲げ耐力を比較する損傷位置の判定式として,後述 の式(1)を提案している²⁾。

本研究では図-1のフローに従い,まず,実橋脚の曲 げ損傷位置について耐力比を用いて評価を行った。さら に,段落し部で曲げ損傷する代表橋脚に対し非線形動的 解析,Pushover解析を行い,損傷状況について減衰,及 び加速度の影響に着目して考察を行なった。

2. 分析概要

筆者らは,既往の実験供試体の損傷分析を行い,その 結果から,段落し部と基部の耐力比を用いた曲げ損傷位 置の判定式(1)を提案している²⁾。

$$k = \frac{P_{y}'}{P_{y0.35D}} = \frac{M_{y}'/a}{M_{y}/(h - 0.35D)}$$
(1)

k < 1.0 段落し部損傷, $k \ge 1.0$ 基部損傷

 Py':
 : 段落し部降伏耐力[kN]

 Py035D:
 : 基部より0.35D上方における降伏耐力[kN]

 My':
 : 段落し部の初降伏モーメント[kN・m]

 My:
 : 基部の初降伏モーメント[kN・m]

 a:
 : 慣性力作用位置から段落し部までの高さ[m]

 h:
 : 慣性力作用位置から基部までの高さ[m]

 D:
 : 橋脚の断面幅[m]

*2 九州工業大学 工学部建設社会工学科教授 Ph.D. (正会員)

*3 大日本コンサルタント株式会社 九州支社 技術部 (正会員)

*4 阪神高速道路株式会社 技術部技術管理室 (正会員)

研究目的
橋脚の耐力と地震時の被害状況の整合性の確認
実橋における損傷分析
耐力比=段落し部耐力/基部耐力
耐力比<1.0 段落し部損傷
1.0<耐力比<1.2 基部損傷,段落し部損傷,又はその両方に損傷
1.2<耐力比 主に基部損傷
動的挙動が損傷状況に与える影響の確認
減衰,加速度の影響に着目したPush over解析,動的解析
対象橋脚:円形単柱RC橋脚(段落し部損傷)
パラメータ:減衰の有無,加速度分布
損傷位置,損傷状況の変化の確認
L

図-1 研究フロー

式(1)は既往の23基に対する実験結果から提案した ものであり、実橋での適用性を評価するため、1995年兵 庫県南部地震で橋脚の倒壊、落橋などの大規模な被害を 受けた阪神高速道路3号神戸線の橋脚に対し、同様の分 析を行った。損傷の形態や位置の把握には震災直後に撮 影された写真、地中部のひび割れや座屈範囲が記載され ている損傷図を用いた。耐力比は配筋図の鉄筋量から道 路橋示方書V・耐震設計編を用いて算定した。

対象橋脚の基数とその分類について表-1に示す。RC 橋脚全943基の内,段落しを有する橋脚は163基であり, 柱部が損傷している橋脚が156基であった。本研究で着 目する,水平ひび割れが生じる,または,被りが水平に 剥離し軸方向鉄筋が座屈する特徴を有する曲げ損傷タ イプは55基であった。そのうち橋軸方向に損傷した橋脚 は上部工形式などにより耐力評価が複雑となるため,主 として橋軸直角方向に損傷した46基を検討対象とした。

次に,損傷位置を基部損傷,段落し部損傷,複合損傷 の3種に分別し,対応する橋脚の諸元を図-2に示す。基 部で曲げ損傷が確認できる橋脚を基部損傷,カットオフ 点で曲げ損傷が確認できる橋脚を段落し部損傷と定義 した。また,実橋脚の場合,例えば基部では被りが剥離 し、段落し部では水平ひび割れが発生している橋脚があ り、基部と段落し部の両方が曲げ損傷する橋脚が存在す ることから、これを複合損傷と定義し分別した。定義に したがって損傷位置を判断した結果、基部損傷と判断さ れる橋脚は26基、段落し部損傷と判断される橋脚は8基、 複合損傷と判断される橋脚は12基であった。

対象橋脚46基の降伏耐力比と損傷位置の基数の分布 を図-3に示す。基部損傷する橋脚26基は全て耐力比1.0 以上に分布する。段落し部損傷する橋脚8基のうち、4基 は耐力比1.0以下、4基は耐力比1.0から1.2の範囲に分布す る。また、複合損傷する橋脚12基は、全て耐力比1.0以上 に分布する。12基中11基の主たる損傷は基部に生じてい たため基部損傷タイプの一種とも考えられる。

以上から,耐力比1.2以上は主として基部損傷タイプと なる。耐力比が1.0から1.2の範囲では基部損傷と段落し 部損傷の両方が分布しているため,損傷の遷移領域と考 えられる。また,耐力比1.0以下は段落し部損傷のみが分 布している。ここで,検討を要するのは,46基中評価結 果と実損傷が一致しない段落し部曲げ損傷タイプが4基 あり,いずれも耐力比が1.0以上になるにも関らず,段落 し部損傷が発生している点である。本分析方法である耐 力比の判定では地震動が作用した時に生じる減衰や加 速度の影響が考慮されていない。そこで,耐力比と損傷 位置の評価が一致しており,損傷が明確である代表的な 段落し部曲げ損傷の橋脚に着目し,動的解析,Pushover 解析を行い,減衰,加速度により損傷状況がどの程度変 化するかを確認した。

3. 解析概要

3.1 代表橋脚の形状, 解析モデル

図-4に対象橋脚の形状と解析モデルを示す。本橋脚 は、図-3の〇で示すように耐力比が最も低く0.90の段落 し部損傷の橋脚である。脚高は約12.4m,柱断面は直径 2.5mの円形である。軸方向鉄筋(D32)は、3段配筋で、基 部から2.0mの位置と4.0mの位置の2箇所で段落しされて いる。図-4の解析モデルは、梁、フーチングには剛梁 要素を用い、柱部には弾塑性梁要素を用いた。柱部のM-以上は第2段落し部の断面配筋を用いて算定している。 柱部の非線形性はトリリニア型としている。履歴法則は 武田モデルを採用した。基部、段落し部の挙動を詳細に 分析するため、基部から4.0mの区間を0.1mのピッチで40 分割し、全体では50分割とした。上部工は単純鋼桁であ り、死荷重反力は7200kNである。上部工の影響は質量に 置き換え各質点に作用させている。また、柱の重量は単 位体積重量を24.5kN/m³として算定している。基礎は杭基 礎であり、フーチング底面における地盤のN値を7とし

表-1 対象橋脚の基数



て地盤バネを算定した。また,解析モデルを単純化する ため,集約バネモデルとしている。水平バネは3.26×10⁶ kN/m,鉛直バネは3.64×10⁶ kN/m,回転バネは2.70×10⁷ kN・m/radである。材料モデルは、コンクリートは土木学 会コンクリート標準示方書に準拠し、鉄筋は降伏後応力 一定のバイリニアモデルを用いている。

本論文では、減衰、加速度が損傷状況に与える影響を 分析するため、以下のように解析パラメータを設定した。

(1) Case1

Case1は減衰を考慮した動的解析を行う。橋脚全体の減 衰特性はRayleigh減衰を用いている。固有値解析の結果 より、今回の場合減衰の影響を安全側に評価するために 1次モード(1.3518秒)と20次モード(0.0007秒)を採用し α =0.487670、 β =0.000005としている。入力地震波は、 JR鷹取波³⁾を用いている。このうち主要動を含む0~40 秒を橋軸直角方向に入力した。数値積分にはNewmarkの β法(β =1/4)を用い、積分時間間隔は Δ t=1/100秒とし た。

(2) Case2

Case2は減衰を考慮しない解析であり、Rayleigh減衰の $\alpha = \beta = 0.000005$ とし減衰マトリクスを0に近づけた。それ 以外の条件はCase1と同様である。

(3) Case3

Case3は加速度分布をパラメータとしたPushover解析 であり、解析モデルに作用する加速度を一定としている。

3.2 減衰の有無に着目した解析結果

ここでは、減衰の有無に着目した動的解析の結果として、Case1、2の段落し部作用Mの時刻歴図を示す。

図-5にCase1の結果を示す。Case1では、1.98sに段落 し部が降伏に至り、5.52sに終局に至る。また、地震波作 用時から20s間は作用Mが大きく増減を繰返し、降伏耐力 を5回、終局耐力を3回超えるという結果が得られた。

図-6にCase2の結果を示す。Case2では、1.24sに段落 し部が降伏に至り、5.55sに終局に至る。地震波作用時か ら20s間は作用Mが大きく増減を繰返し、降伏耐力を9回, 終局耐力を4回超えるという結果が得られた。

図-5,6を比較すると、降伏耐力、終局耐力に至る回数や時刻に差異が生じることが分かるため、作用Mの大きさや解析上の実耐力比について分析を加える。ここで、分析点の選定方法と比較基準について図-7を用いて説明する。

図-7は、図-5、6の(1) に着目し、14.0~18.0s間を 比較した図である。図-7に示すように、Case1、2は減衰 の影響により作用Mに差異が生じている。本論文ではこ の作用Mの差異を正確に評価するため、段落し部の作用 Mの頂点(図中(1))に着目した分析を行う。これは、 作用Mの頂点は作用Mの差異が明確であり、地震波の影



響が最も現れている点と考えられるためである。また, 作用Mの頂点は,降伏モーメントの0.9倍以上を対象とす る。これは,降伏My'未満でも減衰による作用Mの増減に より損傷する可能性があるためである。以上の方法を用 い,図-5,6中の〇プロットに示す14点を選定した。

3.3 解析上の実耐力比の評価

前述の基準を用いて、選定した分析点について、作用 Mの比較を行い、さらに実耐力比を求め降伏耐力比、終 局耐力比と比較を行う。実耐力比の算定方法を図-8 に 示す。解析上の実耐力比は、基部と段落し部の作用 Mの 比と橋脚の基部と段落し部の耐力(M_y, M_u)の比を比較 することで算定する。式(2)に実耐力比の算定式を示 す。

実耐力比= $(M_v'/M_v)/(M'/M)$ (2)

 M_{y}' : 段落し部降伏モーメント M_{y} : 基部降伏モーメント M': 段落し部作用モーメント M: 基部作用モーメント

図-9 に実耐力比の評価例を示す。対象点は、Case2 が初降伏に至る時刻であり、Case1 は 1.24s、Case2 では 1.27s 時である。段落し部の作用 M は、Case1 で-15.6MN・ m、Case2 で-16.5MN・m となり、Case2 の作用 M を 100% とすると、減衰を考慮した Case1 では 94.5%に減少して いる。また、基部の作用 M は、Case1 で-21.4MN・m、Case2 で-23.3MN・m であり、段落し部と同様に評価すると Case1 の作用 M は 91.8%に減少していることが分かる。 以上から、減衰の影響により作用 M が 5~7%程度減少す ることが分かる。

また,式(2)を用いて降伏実耐力比を求めた結果, Casel は 0.89, Case2 は 0.91 という結果が得られた。対 象橋脚の降伏耐力比は 0.90 であり,初降伏時付近では実 耐力比に大きな変化は確認されなかった。

3.4 作用 M, 実耐力比の評価結果

図-10 に基部作用 M の比較結果を示す。基部作用 M は Casel の方が小さく, Case2 の基部作用 M が大きくなる場合は 1 点しか確認されない。Case2 を基準に Casel の作用 M を評価すると, 平均で 10.6%作用 M が減少している。最も作用 M が減少する 11s 付近では, Casel の 作用 M が Case2 の 75%程度まで低下している。

図-11に段落し部作用Mの比較結果を示す。段落し部 の作用Mも基部と同様に、Case1の方が小さく、作用Mが 逆転する場合は、1点しか確認されない。Case2を基準に Case1の作用Mを評価すると、平均で8.0%作用Mが減少し ている。最も作用Mが減少する11s付近では、Case1の作 用MがCase2の70%程度まで低下している。



以上より,減衰を考慮することで,作用Mが基部で 10.6%,段落し部で8.0%減少することが分かる。この要 因については4章で詳細を述べる。

図-12に式(2)より求めた実耐力比を示す。図-12 から分かるように降伏実耐力比は0.90の上下に,終局実 耐力比は0.80の上下に分布している。また,実耐力比を 平均すると,Case1の降伏実耐力比は0.87であり,終局実 耐力比は0.79となる。一方,Case2の降伏実耐力比は0.90, 終局耐力比は0.80となる。橋脚の耐力比と実耐力比を比 較すると,降伏耐力比は,解析上で0.01減少し,終局耐 力比は,解析上で0.05減少している。

以上の分析より,減衰を考慮することで橋脚に作用す るモーメントが10%程度減少すること,地震波が作用す る場合,耐力比は0.01~0.05減少することが分かった。

ここで、Case2は減衰が作用しないが、橋脚の耐力比と 実耐力比に差異が生じることから、橋脚に作用する加速 度分布により作用Mの形状が変化したことが考えられる。 また、Case1、2を比較しても実耐力比の減少程度は異な っている。この要因として、橋脚に減衰モーメントが作 用していること、減衰の影響により加速度分布が変化し ていることが挙げられる。次章では、加速度分布が損傷 状況に与える影響を分析するために、Case1とCase2 の比較を行う。

4. 動的挙動に関する考察

4.1 加速度分布に関する考察

ここでは、加速度分布が作用M分布に与える影響を分 析するため、Case2、3の解析結果について比較を行う。 比較対象とする点は、図-12の解析上の実耐力比が最も 低下した4.08s時である。

図-13にCase2, 3の加速度分布を示す。Pushover解析 の加速度分布は、Case2の上部工に作用する加速度を橋脚 全体に作用させている。Case2は、上部工に2.67m/s²の加 速度が作用しているが、12m以下は加速度が負方向に作 用しており、基部に近づくにつれPushover解析との加速 度の差が広がる。図-13の加速度分布から求めた作用M 分布を図-14に示す。作用M分布は、Pushoverの方が基 部に向かって増加していくのに対し、Case2は基部のモー メントがあまり増加していない。Pushover解析の作用M は, 基部で35.8MN·m, 段落し部で24.9MN·mとなってい る。Case2では, 基部で25.2MN·m, 段落し部で19.4MN· mとなっている。Case2を基準とすると、Pushover解析で は基部で42.1%, 段落し部で28.4%増加している。これは, Pushover解析の加速度が柱部で正方向に作用しているた めであり, 基部に向けてモーメントが増加し続けること で段落し部と基部のモーメントの増加に差異が生じた と考えられる。

4.2 減衰に関する考察

ここでは、減衰が損傷状況に与える影響を分析するため、Casel、2の解析結果について比較する。比較対象とする点は作用Mの減少率が最も大きな10.73s時である。 図-15にCasel、2の加速度分布を示す。上部工に作用する加速度は、Caselで-1.48m/s²、Case2で-2.01m/s²となっており、減衰の無いCase2の方が1.3倍程度大きな値が生じている。分布形状に着目すると、Casel、2共に橋脚高9m付近で加速度の正負が入れ替わり、基部では1.0m/s²程度の加速度が作用しており、ほぼ同様の形状を示す。 図-16にCasel、2の速度分布を示す。上部工に作用する速度は、Case1で0.052m/s、Case2で-0.061m/sと絶対値が



小さく、上部工の速度だけでなく形状も正負が入れ替わっている。以上より、速度分布から得られる減衰モーメ ントは絶対値が小さくなると予想される。

以上の加速度分布,速度分布から求めたモーメント分 布を図-17に示す。Case1の速度によるモーメントは絶対 値が小さく,基部で0.34MN・mが生じる程度である。ま た,加速度によるM分布を比較すると、Case1では、段落 し部で-11.9MN・m,基部で-16.4MN・mが作用している。 Case2では、段落し部で-16.0MN・m,基部で-22.2MN・m が生じている。Case2を基準とすると、段落し部で27%、 基部で28%程度モーメントが減少している。Case1の作用 MとCase2の加速度Mを比較すると、減少率は基部、段落 し部ともに27%であり、速度によるモーメントの影響を ほとんど受けていない。

ここで,減衰が加速度に与える影響を分析する。図-18に9.5~12.5s時の上部工に作用する加速度を示す。上部 工の加速度は基本的にCase2の方が大きく,加速度の頂点 を比較すると,10.5s付近分布のではCase1の1.36倍,12.0s 付近では1.15倍の加速度が作用している。これは,減衰 の影響で上部工の変位が小さくなることで,加速度の値 も小さくなったことが要因と考えられる。以上から,作 用Mの頂点では速度によるモーメントの影響は小さいが, 減衰により加速度が小さくなるため作用Mの値が小さく なることが分かる。

本章では、動的挙動について加速度分布、速度分布を 分析した。その結果、加速度分布が作用Mの形状に影響 を与えることが分かった。また、耐力比が1.0以上の橋脚 であっても、地震波が作用する場合には耐力比が5%程 度増減する可能性があることに留意する必要がある。

5. まとめ

本研究では、曲げ損傷する実橋脚 46 基に対し実損傷 位置の耐力比を用い損傷位置を評価した。また、耐力比 による評価と実損傷が一致する代表橋脚について動的 解析, Pushover 解析を行い、減衰、加速度が損傷状況に 与える影響を評価した。以下に得られた知見を示す。

- (1)曲げ損傷する実橋脚 46 基に対し耐力比を用いて損傷 位置を評価した。その結果,耐力比 1.2 以上は全て基 部損傷を主とする橋脚が分布し,耐力比 1.0 以下は全 て段落し部損傷の橋脚が分布した。損傷位置と評価結 果は概ね一致するが,段落し部損傷は耐力比 1.2 まで 分布するため,46 基中段落し部損傷の4 基のみ一致し ていないという結果が得られた。
- (2)減衰,加速度が損傷状況に与える影響を確認するため,損傷位置と耐力比による評価が一致する段落し部 損傷の橋脚を対象に動的解析,Pushover解析を実施した。その結果,地震波が作用する場合,耐力比が最大



で 0.05 低下すること,減衰を考慮することで橋脚に作 用するモーメントが 10%減少することが確認された。 以上から,橋脚の耐力比が 1.0 以上の場合であっても 地震波が作用した場合には段落し部で損傷する可能 性があることに留意する必要がある。

参考文献

- 幸左賢二,曽根英樹,中田恒和,田坂幹雄:詳細調 査に基づく被災RC橋脚損傷程度の定量的評価,土木 学会論文集,No.648/V-47,pp.179-190,2000.5
- 2) 黒田雅裕,幸左賢二,二井伸一,西岡勉:段落しを 有する橋脚の損傷形態に関する研究,第30回土木学 会地震工学研究発表会論文集,Vol.30,2009.5
- 3) 松崎裕,川島一彦:上下方向地震動が橋脚の地震応答に及ぼす影響,第12回地震時保有耐力法に基づく橋梁等構造の耐震設計に関するシンポジウム講演論文 集,pp.339-340,2009.1